

松原小学校（測定点5cm）

測定日 平成23年12月15日

測定器 (株)堀場製作所 PA-1000 Radi

測定時間 AM10:20~11:40

再測定器 富士電機NHC7

天候 晴れ

測定単位 μ Sv/h

測定場所	測定値	再測定値	再測定した場合の対応
南校舎屋上の排水トラップ	0.658	0.432	土と苔を排除後0.129
南校舎屋上中央	0.064		
南校舎屋上中央 地表から1メートル	0.054		
西校舎屋上雨樋	0.054		
西校舎屋上雨水付近	0.058		
体育館横の投的板裏の雨樋下	0.462	0.326	コーンで囲い、雨樋修理 コーンの外側数値、0.079
体育館前手洗い場	0.071		
体育館前桜の木の苔	0.06		
BOP室横の雨樋下	0.378	0.246	土を取り除き除染後0.166
BOP室脇のマット	0.064		
BOP室外の下駄箱	0.07		
正門ネット	0.077		
正門脇モニュメント下の芝生	0.079		
正門脇モニュメントの凹み	0.075		
兔小屋正面	0.066		
兔小屋裏	0.01		
兔小屋裏の石	0.123		
兔小屋前の池	0.07		
砂場中央	0.059		
砂場脇の手荒い場	0.08		
幅跳び用砂場のシート	0.05		
プール外の脇の排水溝	0.103		
職員室前の池のサイド	0.195		
西校舎脇の花壇	0.078		
西校舎と南校舎間の排水溝	0.093		
西校舎と南校舎間の側溝(落ち葉あり)	0.09		
校庭中央 地表から1メートル	0.056		
正門脇の駐輪場 地表から1メートル	0.077		
学校園 通路	0.08		
学校園 へちま棚の下	0.087		
学校園 落ち葉集積所	0.071		
学校園 カブトムシ小屋外	0.069		
朝顔のプランター	0.064		